

K500

Crema lucidante di manutenzione a base acqua per quarzi, gres porcellanati e superfici artificiali silicee



LINEA
PROFESSIONALE

K500 è una crema lucidante di manutenzione a base acqua, specificatamente formulata per la manutenzione della lucentezza su quarzi, gres porcellanati e superfici artificiali silicee, superfici che per loro natura risultano estremamente difficili da lucidare con buoni risultati. **K500** si utilizza per recuperare e mantenere la lucentezza delle superfici quando questa, a causa dell'usura da traffico pedonale, subisce una riduzione nel corso del tempo. **K500** si applica in maniera semplice e veloce e permette di facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria grazie alla sua capacità di sigillare le porosità della superficie dei materiali.

K500 produce una lucentezza caratterizzata da un effetto vetroso particolarmente resistente e duraturo nel tempo. Per questo risulta una soluzione ideale per la lucidatura e la manutenzione di superfici ampie generalmente soggette a traffico pedonale continuativo ed intenso. **K500** inoltre restituisce al materiale il tono originale qualora questo si fosse parzialmente spento nel corso del tempo a causa dell'usura. **K500** non contiene cere ma agisce direttamente sulla superficie dal punto di vista sia chimico sia meccanico.

Grazie alla sua facilità di applicazione ed alla velocità di utilizzo K500 può essere utilizzata sia come applicazione unica per la manutenzione ed il ripristino di superfici che hanno perso parte della loro lucentezza a causa dell'usura, sia come applicazione finale all'interno di un più ampio processo di lucidatura realizzato con STAR SHINE o come manutenzione di una pavimentazione precedentemente lucidata con la stessa STAR SHINE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Conferisce al supporto trattato una **spiccata lucentezza**
- ✓ **Riduce** drasticamente **la sporcabilità della superficie**
- ✓ **Facilita** notevolmente **le operazioni di pulizia**
- ✓ **Non altera la durezza originale del supporto trattato**
- ✓ Applicazione **rapida e semplice**
- ✓ **Risultato** finale **omogeneo ed uniforme**
- ✓ **Azione sigillante** delle **porosità dei materiali**
- ✓ Aumenta la **resistenza** delle superfici **al traffico pedonale**
- ✓ Prodotto a **base acqua**.
- ✓ **Non contiene cere**
- ✓ **Nessun difetto di sovrapposizione**

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: agglomerati quarzo-resina, gres porcellanato levigato, gres porcellanato lappato, superfici artificiali silicee.

K 500 è idonea per l'applicazione su tutti i materiali silicei che hanno perso parte della loro lucentezza a causa dell'usura e del traffico pedonale.



K500

Crema lucidante di manutenzione a base acqua per quarzi, gres porcellanati e superfici artificiali silicee

RESA

40/50 m²/Kg

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Mono-spazzola da con almeno 2 HP di potenza (risulta preferibile una potenza di 2.2 HP);
Spazzola rotante manuale

Faber Chimica può fornire la mono-spazzola WARRIOR con potenza di 2.2 HP, ottimizzata per la corretta applicazione di qualsiasi prodotto.

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Si suggerisce di procedere con l'applicazione su specchiature di superficie di circa 1 m² per volta.
3. Non applicare K500 su supporti bagnati. K500 può essere applicata su supporto leggermente umido, pertanto accertarsi che la superficie da trattare sia il più asciutta possibile.
4. Applicare K500 su supporti con temperature superficiali comprese tra +5° e +40°C
5. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

K500 si presenta come un composto solido di colore bianco. Può essere riportato allo stato cremoso mediante agitazione o vibrazione del contenitore. Le differenti consistenze del materiale non pregiudicano in alcun modo le prestazioni finali dello stesso. Il prodotto può indifferentemente essere applicato allo stato solido o cremoso, in quanto l'azione rotatoria della mono-spazzola riporterà comunque il prodotto allo stato cremoso.

6. Versare direttamente sul settore di superficie che si intende lucidare una piccola quantità di prodotto. Generalmente per lucidare 1 m² di superficie sono sufficienti circa 2/3 cucchiaini di prodotto.
7. Immediatamente dopo aver versato il prodotto procedere con la lavorazione dello stesso mediante l'utilizzo di mono-spazzola munita di disco bianco, con rpm compresi tra 150 ed 200. Operare con la mono-spazzola prestando attenzione a realizzare movimenti concentrici in modo tale da distribuire il prodotto depositato sulla superficie in maniera omogenea ed uniforme per tutta l'ampiezza del settore che si sta trattando.
8. Continuare con la lavorazione sullo stesso settore fino a portare a completa secchezza il prodotto depositato eliminandone quindi ogni residuo (*Dry Buffing*), avendo cura di allargare i movimenti dal centro del settore verso l'esterno in modo tale da raggiungere uniformemente tutto il settore.
9. Passare al settore successivo e ripetere il trattamento di lucidatura seguendo le medesime modalità sopra indicate
10. Dopo aver trattato tutti i settori della superficie, rimuovere gli eventuali residui polverosi rimasti a terra utilizzando un panno asciutto o leggermente umido, un aspirapolvere o una scopa.



LINEA
PROFESSIONALE



K500

Crema lucidante di manutenzione a base acqua per quarzi, gres porcellanati e superfici artificiali silicee



LINEA
PROFESSIONALE

Per ottenere maggiore lucentezza o per aumentare ulteriormente la chiusura superficiale del materiale e quindi la sua resistenza allo sporco, ripetere l'applicazione del prodotto seguendo le medesime modalità sopra indicate. Generalmente si suggerisce di trattare lo stesso settore con 1,2 o più applicazioni di prodotto in base alle esigenze.

La formulazione del prodotto non dà vita a nessun difetto di sovrapposizione, pertanto una volta che è stata raggiunta la massima lucentezza della superficie non si evidenzieranno difetti o differenze tra i diversi settori trattati separatamente.

Tempi di asciugatura

10. Dopo che il prodotto ha raggiunto la completa secchezza, non è necessario attendere oltre.

Apertura al traffico

11. Dopo che il prodotto ha raggiunto la completa secchezza, la superficie può essere riaperta al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con K500 suggeriamo: NEUGEL o ALGAFLOOR
- Per la *pulizia straordinaria* di una superficie trattata con K500 suggeriamo: FABER 30 su marmi e materiali calcarei o DETERFUG su ceramiche e gres

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati
- Non applicare il prodotto su supporti surriscaldati
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40°C
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco o del collante
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.



K500

Crema lucidante di manutenzione a base acqua per quarzi, gres porcellanati e superfici artificiali silicee



LINEA
PROFESSIONALE

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Crema
Colore:	Bianco
Odore:	Inodore
pH:	3,0 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	N.R.

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Flacons da 5 Kg- 4 flacons per scatola

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H302	Nocivo se ingerito
H373	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta
P260	Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P264	Lavare accuratamente dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P301+P312	IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.../in caso di malessere.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P314	in caso di malessere, consultare un medico.

Revisione 2.0 – 11/07/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

