

SOLID WAX

Cera in pasta solida di semplice applicazione per la lucidatura di pareti e top in pietra naturale



LINEA
PROFESSIONALE

SOLID WAX è una cera solida in base solvente ad asciugatura rapida da utilizzare per la lucidatura delle superfici non pedonabili come pareti, top e piani lavoro.

La sua formulazione, ricca in paraffine di altissima qualità, permette di conferire una spiccata lucentezza alle superfici su cui viene applicata, ed allo stesso tempo ne esalta il tono e le caratteristiche estetiche.

SOLID WAX si caratterizza inoltre per una applicazione semplice e veloce, anche grazie alla sua asciugatura molto rapida. Una superficie tratta con **SOLID WAX** risulterà inoltre protetta dall'acqua e dalla penetrazione delle macchie, grazie alle caratteristiche di idro ed oleo repellenza conferite dal prodotto, il quale faciliterà inoltre le successive operazioni di manutenzione e pulizia.

SOLID WAX si utilizza generalmente sulle superfici realizzate in pietra naturale ma può essere applicato anche su cotto, terracotta, agglomerati cementizi, cementine e terrazzo.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **Esalta la lucentezza** del materiale
- ✓ A base di paraffine di **altissima qualità**
- ✓ Applicazione **rapida e veloce**
- ✓ **Aumenta la tonalità** della superficie
- ✓ Conferisce al supporto **idrorepellenza**
- ✓ **Facilita la manutenzione** della superficie
- ✓ **Non ingiallisce** nel corso del tempo
- ✓ **Ad asciugatura rapida**
- ✓ **Protegge efficacemente dalle macchie**

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione in interno ed in esterno

Prodotto **idoneo** per applicazione su: Agglomerato marmo cemento, Ardesia, Basaltina - Pietra lavica, Cementina, Clinker, Cotto, Granito, Limestone, Marmo, Quarzite, Terracotta, Travertino

RESA

20/25 m²/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Stesura del prodotto:

Panno, Spatola, Pennello

Lucidatura del prodotto

Ruota orbitale, flessibile, manettone,





LINEA
PROFESSIONALE

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Non applicare SOLID WAX su supporti bagnati o umidi.
3. Per favorire la penetrazione del prodotto si suggerisce di scaldare la superficie da trattare.
4. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

5. Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato uniforme di prodotto utilizzando un panno asciutto o un spatola, prestando attenzione a realizzare uno strato il più omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.

6. A distanza di circa 5-10 minuti ma comunque sullo strato completamente asciutto di prodotto, procedere con la lucidatura del materiale applicato. Questa operazione può essere effettuata manualmente, in caso di piccole superfici, utilizzando un panno in lana-cotone, un pad bianco o una paglietta in lana di acciaio. In caso di superfici di maggiore ampiezza invece suggeriamo di utilizzare strumentazioni quali ruota orbitale, flessibile o manettone muniti di pad bianco o panno in feltro o pelo d'agnello o lana d'acciaio. Lavorare la superficie prolungando la spazzolatura fino a che non si sarà ottenuta la completa rimozione degli eccessi ottenendo quindi un aspetto visivo lucido ed uniforme.

Tempi di asciugatura

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 5-10 minuti dalla sua applicazione.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Per la deceratura di una superficie trattata con SOLID WAX suggeriamo: DEC 21 e/o DECERA P

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi.
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.





STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola
- Taniche da 5 l – 4 taniche per scatola

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Emulsione Pastosa
Colore:	Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)
Odore:	Solvente
Peso specifico a 20°C	1520 ± 20 g/l
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	N.R.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P240	Mettere a terra / massa il contenitore e il dispositivo ricevente
P241	Utilizzare impianti elettrici / di ventilazione / d'illuminazione / a prova di esplosione
P242	Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
P243	Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.



LINEA
PROFESSIONALE

Revisione 3.0 – 25/11/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

FABERSURFACECARE.COM

