PROFESSIONAL LINE

Abrasivi & Lucidanti

A1 GREY

Polvere lucidante ad effetto naturale per marmi delicati e materiali calcarei particolarmente sensibili agli acidi.

A1 GREY è una polvere lucidante ad elevate prestazioni con una formulazione che si caratterizza per un basso contenuto di acidi e la totale assenza di cere. **A1 GREY** è adatta per la lucidatura dei marmi delicati e di tutti quei materiali particolarmente sensibili agli acidi, che altrimenti rischierebbero di produrre un "effetto buccia di arancia" a seguito di interventi realizzati con prodotti aggressivi.
A1 GREY reagisce con il materiale su cui viene applicata incrementandone la lucentezza, ed allo stesso tempo conferisce al supporto trattato una buona resistenza allo sporco ed al traffico pedonale particolarmente durature nel tempo.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Spiccata lucentezza
- ✓ Ottima resistenza allo sporco
- ✓ Ottima resistenza al traffico pedonale
- ✓ Non contiene cere

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su: marmo, limestone; travertino; agglomerato marmo-cemento; agglomerato marmo-resina.
A1 GREY risulta particolarmente indicata per l'applicazione sui marmi più sensibili agli acidi come ad esempio: marmi rossi, marmo rosso verona, marmo bardiglio.

RESA

Per la lucidatura della superficie: 40/50 m^2/Kg
Per la manutenzione della superficie: 50/100 m^2/Kg

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Mono-spazzola da almeno 1.5 HP; spazzola rotante manuale.

Faber Chimica può fornire la mono-spazzola WARRIOR con potenza di 2.2 HP, ottimizzata per la corretta applicazione di qualsiasi prodotto.

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Si suggerisce di procedere con l'applicazione su specchiature di superficie di circa 2m^2 per volta.
- Non applicare **A1 GREY** su supporti bagnati. **A1 GREY** può essere applicata su supporto leggermente umido, pertanto accertarsi che la superficie da trattare sia il più asciutta possibile.
- Applicare **A1 GREY** su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

MADE IN ITALY 100%

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

FASI DI APPLICAZIONE

- Versare sulla porzione di superficie che si intende lucidare 2/3 cucchiai di prodotto.
- Aggiungere alla polvere un quantitativo d'acqua sufficiente a realizzare un composto fluido/cremoso e di facile lavorabilità. Indicativamente ad ogni cucchiaio di polvere corrispondono circa 2 cucchiai d'acqua.
- Subito dopo aver aggiunto l'acqua alla polvere, procedere con la lavorazione del prodotto mediante l'utilizzo di mono-spazzola munita di disco bianco con rpm compresi tra 150 e 200. Operare con la mono-spazzola avendo cura di coprire con il composto di acqua e polvere tutta la porzione di superficie in maniera omogenea ed uniforme, cercando di trattare ogni sezione del pavimento con lo stesso numero di passaggi.
- Durante la lavorazione il composto deve sempre essere mantenuto cremoso, pertanto aggiungere gradualmente acqua all'occorrenza in caso di eccessiva secchezza del prodotto.
- Eseguire i passaggi con la mono-spazzola fintanto che non sia stata raggiunta la massima lucentezza del supporto. Il grado di lucentezza ottenuto è facilmente controllabile durante la lavorazione semplicemente rimuovendo parte del prodotto con un tira-acqua o similari e valutando se il risultato raggiunto in termini di lucentezza sia soddisfacente.
- Una volta raggiunto il grado di lucentezza desiderato aspirare o rimuovere i residui superficiali della lavorazione. Passare quindi alla porzione di superficie successiva.

Per la **lucidatura post-levigatura** e per il **ripristino della lucentezza** su superficie particolarmente usurata effettuare almeno 20-25 passaggi con mono-spazzola per ogni settore della superficie.

Per la **lucidatura di manutenzione** sono sufficienti circa 10-15 passaggi con mono-spazzola per ogni settore della superficie, utilizzando un quantitativo di polvere leggermente inferiore: circa 1-2 cucchiai per ogni settore.

Apertura al traffico

Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, la superficie può essere riaperta al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dopo la lucidatura con **A1 GREY** mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie. Per la manutenzione periodica della lucentezza ottenuta con **A1 GREY** suggeriamo: **CRISTALFAB** o **CRISTALFAB WHITE PAD.**

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Non utilizzare in combinazione con altri prodotti chimici.
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva sua una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY
100%

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Polvere
Colore:	Bianco
Odore:	Leggermente pungente
pH:	1,5 ± 0,5

STOCCAGGIO Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE 48 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI Barattolo da 5 kg – 4 barattoli per scatola

SICUREZZA Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 5.0 – 17/10/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM