



PROFESSIONAL LINE



Quitamanchas

EPOXY REMOVER

Quitamanchas para eliminar residuos espesos de epoxi. Residuos altos y sintéticos como esmaltes o resinas

EPOXY REMOVER es un quitamanchas a base de disolvente destinado a la eliminación de residuos espesos e importantes de masillas epoxi, masillas y masillas de poliéster, esmaltes y materiales sintéticos en general depositados en la superficie de los materiales. Además, gracias a su formulación específica, el producto también es capaz de eliminar las juntas epoxi si es necesario.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Aplicación rápida y sencilla
- ✓ Fórmula versátil
- ✓ Adecuado para eliminar lechadas epoxi.

CAMPOS DE USO

Producto apto tanto para aplicación interna como externa. Producto indicado para Acero, Aluminio, Aglomerado de mármol de hormigón, Aglomerado de mármol de resina, Aglomerado de cuarzo de resina, Pizarra, Arenisca, Basaltina - Piedra de lava, Basalto fundido, Cementina, Cemento, Cerámica craquelada, Cerámica esmaltada, Clinker, Coto, Granito, Gres porcelánico lapeado, Gres porcelánico pulido, gres porcelánico natural, gres porcelánico estructurado, Juntas de cemento, Caliza, Mármol, Ladrillo caravista, Metal, Parquet y madera natural, Piedra reconstruida (Ecopietra), Pórfido, Cuarzita, Terracota, Travertino, Toba, Vidrio. **No apto** para alfombras y tejidos.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Espátula, brocha, aplicación directa.

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte.

- Proceder a una limpieza profunda del soporte, teniendo cuidado de eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
- No aplicar **EPOXY REMOVER** sobre soportes mojados, por tanto asegurarse de que la superficie a tratar esté seca o como máximo ligeramente húmeda.
- No aplicar **EPOXY REMOVER** sobre soportes sobrecalentados. Sugerimos realizar la aplicación durante las horas más frescas del día.

Aplicación

Antes de proceder a la aplicación del producto, es siempre necesario realizar una prueba en una parte no visible de la superficie o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

- El producto debe usarse puro. Aplicar el producto directamente sobre la superficie que desee tratar. Utiliza un pincel, una espátula o, si te resulta fácil, verter el producto directamente sobre la superficie, dejando una generosa capa de producto hasta cubrirla por completo.
- Dejar actuar el producto sobre la superficie hasta su total desintegración de la capa sintética que se pretende eliminar. El tiempo necesario depende de la naturaleza del material y el grado de absorción del soporte sobre el que se trabaja.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASES DE APLICACIÓN

- Aunque cada caso de estudio tiene características diferentes que pueden requerir tiempos específicos y diferentes, generalmente los tiempos de acción necesarios para la desintegración de capas superficiales sintéticas se pueden resumir de la siguiente manera:

Residuos epoxi, esmaltes, resinas y residuos superficiales sintéticos sobre materiales compactos y no absorbentes: entre 30 y 60 minutos de contacto.

Residuos epoxi, esmaltes, resinas y residuos superficiales sintéticos sobre materiales absorbentes: entre 1 y 3 horas de contacto.

Eliminar juntas realizadas con lechada epoxi: entre 5 y 10 horas de contacto.

- En caso de eliminación de manchas que requieran un tiempo prolongado, se recomienda aplicar una capa de producto suficientemente generosa para no tener que restaurarlo en caso de secarse demasiado rápido.
- Una vez transcurrido el intervalo de tiempo establecido, proceder a retirar el producto y sus residuos. Para eliminar **EPOXY REMOVER** se puede utilizar papel o paños absorbentes en el caso de superficies pequeñas, dando golpecitos o eliminando residuos hasta su total eliminación. Limpie la superficie con un paño ligeramente húmedo y espere a que se seque por completo antes de evaluar el resultado de la eliminación de manchas. En el caso de superficies medianas o grandes, eliminar los residuos utilizando un cepillo con trapos absorbentes o una fregona ligeramente humedecida hasta eliminar por completo el exceso. Limpiar la superficie con un trapo o fregona ligeramente humedecida, esperar a que se seque por completo y luego evaluar el resultado obtenido.
- Si el resultado obtenido es sólo parcialmente satisfactorio, se sugiere repetir la aplicación del producto de la misma forma.

Reapertura de la superficie al tráfico

Después de enjuagar la superficie con agua, esperar hasta que el suelo esté completamente seco antes de reabrir al tránsito peatonal.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Para la limpieza ordinaria de una superficie tratada **EPOXY REMOVER** sugerimos: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** según el material.
- Para limpieza profunda de una superficie tratada **EPOXY REMOVER** sugerimos: **FABER 30** o **DETERFUG** dependiendo del material.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados o excesivamente húmedos.
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados.
- No aplicar el producto con peligro inminente de lluvia o heladas, en presencia de niebla.
- Durante la aplicación del producto la superficie afectada no debe exponerse directamente a los rayos del sol.
- Aplicar el producto con una temperatura ambiente entre +5 y +40°C grados
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o rejuntadas, esperar el curado completo de la lechada.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Para obtener un resultado visual y estéticamente uniforme, especialmente en el caso de superficies absorbentes, se sugiere aplicar el quitamanchas tratando sectores delimitados y mayores que la única porción manchada, como por ejemplo un azulejo entero o una habitación entera que se establecerá en función del tamaño y extensión de la mancha.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Al finalizar la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

DATOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula:	Líquido espeso
Color:	Blanco
Olor:	Característica
Peso específico a 20°C	0,93 kg/l
Punto de inflamación (ASTM D 56)	-17°C

ALMACENAMIENTO Mantener los envases bien cerrados y en un lugar fresco y seco.

PERIODO DE ALMACENAMIENTO 24 meses en el embalaje original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco.

EMBALAJE Botella de 750 ml – 12 botellas por caja

SEGURIDAD Al manipular el producto utilice siempre dispositivos de seguridad. protección individual más adecuada y cumplir con lo informado en el ficha de datos de seguridad del producto.

Rev. 3.1 – 14/11/2025

Esta ficha técnica anula y sustituye cualquier otra versión anterior. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los datos e informaciones presentes en la ficha técnica.

La información reportada en esta ficha técnica es el resultado de nuestra más amplia investigación y experiencia técnico-operativa. En cualquier caso, es recomendable realizar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto tanto para el uso previsto como para el tipo de material sobre el que se pretende aplicar. La información y sugerencias indicadas no pueden en ningún caso considerarse vinculantes ni implicar nuestra responsabilidad ya que las condiciones y métodos de uso del producto no pueden ser controlados por nosotros. Por lo tanto, Faber Chimica Srl declina cualquier responsabilidad en relación con el uso de dichos datos y sugerencias.

MADE IN ITALY

100%