



PROFESSIONAL LINE



Detergenti

SCRATCH OFF CLEANER

Detergente alcalino concentrato per la pulizia di lastre in gres porcellanato lappato e levigato lucido in preparazione al recupero con SCRATCH OFF DARK e SCARCTH OFF LIGHT

SCRATCH OFF CLEANER è un detergente alcalino concentrato che risulta estremamente efficace per la pulizia in profondità preliminare di lastre in gres porcellanato lappato e levigato lucido in preparazione al recupero con i prodotti **SCRATCH OFF DARK** e **SCRATCH OFF LIGHT**.

SCRATCH OFF CLEANER costituisce uno dei tre prodotti disponibili all'interno dello **SCRATCH OFF KIT**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	✓	Alta capacità Estrattiva
	✓	Efficace su varie tipologie di sporco
	✓	Formula alcalina

CAMPI D'IMPIEGO Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto idoneo per applicazione su: Gres porcellanato lappato e levigato lucido.

RESA 10/15 m²/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE Tampone bianco

FASI DI APPLICAZIONE *Preparazione e pulizia del supporto*

- Prima di procedere con il lavaggio della superficie, si consiglia di eliminare a secco eventuali residui superficiali come ad esempio polvere, detriti e sporco grossolano.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

Il prodotto si utilizza puro o previa diluizione da effettuare con acqua pulita, in base alla natura dello sporco che si intende rimuovere:

- Se utilizzato come detergente sgrassante forte per la rimozione di sporco da calpestio, sporco importante ed ostinato il prodotto va diluito al 20-30% in acqua (1 parte di prodotto in 2/4 parti d'acqua).
- Se utilizzato come detergente semplice per eseguire la pulizia di una lastra prima del ripristino il prodotto va diluito al 10% (1 parte di prodotto in 9 parti di acqua).

Prima di applicare il detergente sull'intera superficie effettuare una prova preventiva su una piccola porzione.

Applicare il prodotto diluito sulla superficie, coprendo tutto il settore interessato dall'intervento, distribuendolo uniformemente con un tampone bianco.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

Far agire il prodotto per circa 10 minuti coadiuvando l'azione dissolvente del prodotto sfregando con il tampone bianco o spazzolone ad intervalli più o meno regolari di tempo sulla base della tenacia dei residui che devono essere disciolti. In questo modo si favorisce l'azione dissolvente del prodotto e si otterranno i risultati migliori.

Rimuovere i residui e risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Se il risultato fosse stato raggiunto solo in parte ripetere l'applicazione provando con una diluizione più concentrata o con maggiori tempi di contatto. Su materiali resistenti, previa prova preventiva, il prodotto può anche essere utilizzato puro.

Successivamente al risciacquo, a superficie asciutta si può procedere con l'utilizzo dei prodotti di recupero.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la
- completa maturazione dello stucco o del collante
- Non miscelare con altri composti chimici.
- Qualora il risultato finale risulti soddisfacente solo in parte, ripetere l'applicazione con le medesime modalità.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Ambrato
Odore:	Caratteristico
pH:	13,0 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	1054 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 500 ml

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Rev. 2.0 – 17/10/2023

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.


PROFESSIONAL LINE

Abrasivi & Lucidanti

SCRATCH OFF DARK

Trattamento per il recupero di graffi, abrasioni, opacizzazioni e difetti dalle superfici in gres porcellanato lucido di colore scuro

SCRATCH OFF DARK è un innovativo prodotto base acqua specificatamente sviluppato per recuperare in maniera definitiva graffi, difetti, abrasioni ed opacizzazioni dalle superfici in gres porcellanato lucido di colore scuro, ripristinando in maniera rapida e semplice l'aspetto originale della superficie trattata.

- CARATTERISTICHE E VANTAGGI**
- ✓ Può essere utilizzato prima o dopo l'installazione
 - ✓ Sviluppato per il recupero di graffi e opacità
 - ✓ Non necessita acqua per l'applicazione

CAMPI D'IMPIEGO Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto idoneo per applicazione su: Gres porcellanato lappato e levigato lucido di colore scuro. Non idoneo per superfici di colore chiaro.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE Lucidatrice manual o ruota orbitale con rpm modulabili, dischi **FAB K** forniti all'interno dello **SCRATCH OFF KIT**.
Durante l'applicazione l'utensile deve essere impostato su 700-1500 rpm.

FASI DI APPLICAZIONE *Preparazione e pulizia del supporto*

- Pulire con cura la superficie rimuovendo polvere e sporco utilizzando **SCRATCH OFF CLEANER** (Far riferimento alla Scheda Tecnica del prodotto).
- Risciacquare bene e assicurarsi che la superficie sia asciutta prima di iniziare l'applicazione.
- Consigliamo di circoscrivere la zona dove verrà applicato il prodotto utilizzando nastro adesivo in carta e fogli in plastica.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Agitare il flacone e versare alcune gocce di prodotto direttamente sulla porzione di superficie che si intende ripristinare.
- Utilizzando il dico **FAB K** ma senza attivare l'utensile, distribuire uniformemente il prodotto per tutta la lunghezza del graffio o della zona da trattare.
- Attivare l'utensile e applicare il prodotto sulla superficie. In questa fase devono essere realizzati dei movimenti molto lenti che seguono la direzione del graffio o del difetto da recuperare. Non bisogna esercitare una pressione elevata sull'utensile ma è sufficiente accompagnarlo nei movimenti avendo cura di farlo lavorare in piano, per sfruttare tutta la superficie del disco.
- Continuare a lavorare il prodotto fino a raggiungere la completa secchezza. Eventuali eccessi che si potrebbero formare ai bordi della zona trattata verranno facilmente rimossi in seguito, pertanto è importante concentrare i movimenti in corrispondenza del graffio/difetto.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- Quando il prodotto risulta completamente secco, valutare il risultato ottenuto. Se il graffio o il difetto risulta ancora parzialmente visibile, versare altro prodotto e ripetere l'applicazione seguendo la stessa modalità appena descritta.
- È fondamentale controllare la temperatura della superficie a seguito di ogni applicazione. Se la superficie si surriscalda da non riuscire a tenerci sopra una mano consigliamo di fermarsi e riprendere con l'applicazione una volta che la superficie si sarà raffreddata.
- Il numero di applicazioni necessarie dipende dall'estensione e dalla profondità del graffio o del difetto da recuperare. Generalmente possono essere sufficiente 3-5 applicazioni per recuperare la superficie, ma in caso di graffi o difetti più profondi si possono effettuare tutte le applicazioni che risultano necessarie fintanto che la superficie risulterà ripristinata
- Quando il risultato raggiunto risulta soddisfacente, risciacquare abbondantemente con acqua, sfregare con il pad bianco in dotazione ed in fine asciugare la superficie con carta assorbente. Nel caso sulla superficie si notassero dei residui di prodotto più tenaci, questi possono essere facilmente rimossi spazzolando con il disco **FAB K** utilizzando **SHINE REPAIR DARK**.

Utilizzo della superficie

Dopo aver accuratamente rimosso il residuo e risciacquato il supporto con acqua, la superficie può essere utilizzata.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Agitare il flacone prima dell'uso.
- Procedere con il ripristino di singoli graffi o difetti alla volta.
- Non lavorare su porzione di superficie troppo estese
- Non esercitare pressione eccessiva sull'utensile
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare su materiali di colore chiaro.
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Nero
Odore:	Inodore
pH:	10 ± 0,4
Peso specifico a 20°C	1320 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Bottiglie da 250 ml – 12 Bottiglie per scatola



PROFESSIONAL LINE



SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 1.0 – 05/06/2024

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%


PROFESSIONAL LINE

Abrasivi & Lucidanti

SCRATCH OFF LIGHT

Trattamento per il recupero di graffi, abrasioni, opacizzazioni e difetti dalle superfici in gres porcellanato lucido di colore chiaro

SCRATCH OFF LIGHT è un innovativo prodotto base acqua specificatamente sviluppato per recuperare in maniera definitiva graffi, difetti, abrasioni ed opacizzazioni dalle superfici in gres porcellanato lucido di colore chiaro, ripristinando in maniera rapida e semplice l'aspetto originale della superficie trattata.

- CARATTERISTICHE E VANTAGGI**
- ✓ Può essere utilizzato prima o dopo l'installazione
 - ✓ Sviluppato per il recupero di graffi e opacità
 - ✓ Non necessita acqua per l'applicazione

CAMPI D'IMPIEGO Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto idoneo per applicazione su: Gres porcellanato lappato e levigato lucido di colore chiaro.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE Lucidatrice manual o ruota orbitale con rpm modulabili, dischi **FAB K** forniti all'interno dello **SCRATCH OFF KIT**.
Durante l'applicazione l'utensile deve essere impostato su 700-1500 rpm.

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

- Pulire con cura la superficie rimuovendo polvere e sporco utilizzando **SCRATCH OFF CLEANER** (Far riferimento alla Scheda Tecnica del prodotto).
- Risciacquare bene e assicurarsi che la superficie sia asciutta prima di iniziare l'applicazione.
- Consigliamo di circoscrivere la zona dove verrà applicato il prodotto utilizzando nastro adesivo in carta e fogli in plastica.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Agitare il flacone e versare alcune gocce di prodotto direttamente sulla porzione di superficie che si intende ripristinare.
- Utilizzando il dico **FAB K** ma senza attivare l'utensile, distribuire uniformemente il prodotto per tutta la lunghezza del graffio o della zona da trattare.
- Attivare l'utensile e applicare il prodotto sulla superficie. In questa fase devono essere realizzati dei movimenti molto lenti che seguono la direzione del graffio o del difetto da recuperare. Non bisogna esercitare una pressione elevata sull'utensile ma è sufficiente accompagnarlo nei movimenti avendo cura di farlo lavorare in piano, per sfruttare tutta la superficie del disco.
- Continuare a lavorare il prodotto fino a raggiungere la completa secchezza. Eventuali eccessi che si potrebbero formare ai bordi della zona trattata verranno facilmente rimossi in seguito, pertanto è importante concentrare i movimenti in corrispondenza del graffio/difetto.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- Quando il prodotto risulta completamente secco, valutare il risultato ottenuto. Se il graffio o il difetto risulta ancora parzialmente visibile, versare altro prodotto e ripetere l'applicazione seguendo la stessa modalità appena descritta.
- È fondamentale controllare la temperatura della superficie a seguito di ogni applicazione. Se la superficie si surriscalda da non riuscire a tenerci sopra una mano consigliamo di fermarsi e riprendere con l'applicazione una volta che la superficie si sarà raffreddata.
- Il numero di applicazioni necessarie dipende dall'estensione e dalla profondità del graffio o del difetto da recuperare. Generalmente possono essere sufficiente 3-5 applicazioni per recuperare la superficie, ma in caso di graffi o difetti più profondi si possono effettuare tutte le applicazioni che risultano necessarie fintanto che la superficie risulterà ripristinata
- Quando il risultato raggiunto risulta soddisfacente, risciacquare abbondantemente con acqua, sfregare con il pad bianco in dotazione ed in fine asciugare la superficie con carta assorbente. Nel caso sulla superficie si notassero dei residui di prodotto più tenaci, questi possono essere facilmente rimossi spazzolando con il disco **FAB K** utilizzando **SHINE REPAIR LIGHT**.

Utilizzo della superficie

Dopo aver accuratamente rimosso il residuo e risciacquato il supporto con acqua, la superficie può essere utilizzata.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Agitare il flacone prima dell'uso.
- Procedere con il ripristino di singoli graffi o difetti alla volta.
- Non lavorare su porzione di superficie troppo estese
- Non esercitare pressione eccessiva sull'utensile
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco
Odore:	Inodore
pH:	10 ± 0,4
Peso specifico a 20°C	1316 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Bottiglie da 250 ml – 12 Bottiglie per scatola



PROFESSIONAL LINE



SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 1.0 – 05/06/2024

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%