

# SHINE REPAIR LIGHT

Crema de Pulido que reduce defectos, pérdida de brillo, arañazos leves y sensibilidad a la suciedad para porcelánicos pulidos esmaltados de colores claros.



**SHINE REPAIR LIGHT** es un product cremoso base agua para ser utilizado en azulejos de porcelánico pulido esmaltado o porcelánico técnico sin esmaltar pulido.

El producto es una solución específica para utilizar en superficies de colores claros.

Gracias a su formulación específica, **SHINE REPAIR LIGHT** es adecuado para

- Incrementar el brillo en áreas de la superficie donde se haya perdido o disminuido
- Restaurar o reducir la visibilidad de los arañazos

**SHINE REPAIR LIGHT** puede ser utilizado también para reducir la sensibilidad a la suciedad de las superficies donde la limpieza diaria es más difícil y menos efectiva.

**SHINE REPAIR LIGHT** está listo para su uso y es apropiado para la aplicación DIY. La aplicación puede ser realizada manualmente o utilizando una máquina de pulido a baja velocidad equipada con un pad blanco. Puede ser necesario realizar hasta 10 aplicaciones consecutivas del producto dependiendo de la profundidad y persistencia de los defectos.

El resultado alcanzable con **SHINE REPAIR LIGHT** depende de la profundidad o persistencia de los defectos y de cuán cuidadosa y precisa sea la aplicación del producto.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Producto específicamente diseñado para azulejos porcelánicos pulidos de colores claros.
- ✓ **Listo para usar**
- ✓ Añade una excelente Resistencia a la suciedad a la superficie
- ✓ Incrementa el brillo
- ✓ Minimiza arañazos, defectos y pérdidas de brillo
- ✓ **Producto base agua**

## ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

**Apropiado** para porcelánico esmaltado o sin esmaltar pulido de colores claros.

## RENDIMIENTO

Depende del consumo

## HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Almohadilla blanca, cepillo rotatorio manual



**SHINE REPAIR LIGHT**- Crema de Pulido que reduce defectos, pérdida de brillo, arañazos leves y sensibilidad a la suciedad para porcelánicos pulidos esmaltados de colores claros.



### **FASES DE APLICACIÓN**

#### **Preparación y limpieza del soporte**

1. Limpie cuidadosamente la superficie, estando seguro de eliminar todo el polvo y suciedad. Recomendamos DEEP DEGREASER para la limpieza a fondo de la superficie.
2. Espere a que la superficie esté completamente seca antes de proceder con la aplicación de SHINE REPAIR LIGHT.
3. Asegúrese de proteger cualquier parte de la superficie que no vaya a ser tratada
4. Aplique el product en superficies con temperaturas entre un mínimo de 5°C hasta un máximo de 40°C

#### **Aplicación**

*Antes de aplicar el producto siempre deberá realizarse una prueba sobre una porción de superficie no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto*

4. Agite el producto **enérgicametne** durante al menos 30 segundos antes de verter una pequeña cantidad de producto sobre la superficie a tartar.
5. Comience a frotar el producto en la superficie con el estropajo blanco en movimientos circulares, estando seguro de tartar toda la supercie de manera uniforme.
6. El tiempo de aplicación variará dependiendo de la profundidad o persistencia de los defectos. Mientras trabaja el producto, siga comprobando la superficie para ver el resultado obtenido. Siga trabajando el producto hasta alcanzar el resultado deseado. En el caso de defectos profundos o persistentes, puede ser necesario utilizar una máquina rotativa manual con un estropajo blanco.
7. Después de trabajar el producto, limpie todos los residuos y enjuague la superficie con abundante agua.

#### **Tiempo de secado**

8. Después de haber eliminado los residuos de producto en exceso, y tras enjuagar con agua el soporte, no se requiere un tiempo de espera adicional.

#### **Restablecimiento del tránsito**

9. Después de haber eliminado los residuos de producto en exceso, y tras enjuagar con agua el soporte, será posible restablecer el tránsito peatonal.

### **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO**

Después de tratar la superficie con SHINE REPAIR LIGHT, recomendamos utilizar FLOOR CLEANER para la limpieza diaria de los pavimentos, y CLEAN UNIVERSAL para el mantenimiento diario de las encimeras.

### **INDICACIONES Y RECOMENDACIONES**

- Antes de aplicar el producto limpiar siempre la superficie a fondo
- No aplicar el producto en soporte mojado
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.



## Abrasivos y Pulidores

**SHINE REPAIR LIGHT**- Crema de Pulido que reduce defectos, pérdida de brillo, arañazos leves y sensibilidad a la suciedad para porcelánicos pulidos esmaltados de colores claros



## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

## SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

### PHYSICAL AND TECHNICAL INFORMATION

Aspecto:	Crema
Color:	Blanco
Olor:	Sin olor
pH:	10 ± 0,5
Peso específico a 20°C	N.D.

## ALMACENAMIENTO & PERÍODO DE CONSERVACIÓN

24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco. Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

## VERTIDO ACCIDENTAL

Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar en el contenedor de residuos idóneo.

## ENVASES

- Botellas de 0,25 l- 12 botellas por caja

## IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

NO SUJETO

Revisión 0.0 – 20/05/2020

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

