



SHOWROOM LINE

**Abrasivi e Lucidanti**

SHINE REPAIR LIGHT

Crema rilucidante per mitigare difetti, opacizzazioni, lievi graffi e sensibilità allo sporco dal gres porcellanato lappato lucido di colore chiaro

SHINE REPAIR LIGHT è una crema a base acqua che si utilizza sul gres porcellanato lappato lucido e sul gres porcellanato levigato lucido per mitigare esteticamente graffi e difetti estetici. Il prodotto è specifico per essere utilizzato su superfici di colore chiaro.

SHINE REPAIR LIGHT permette di aumentare il grado di lucentezza di zone opacizzate ed eliminare o minimizzare la visibilità di graffi.

SHINE REPAIR LIGHT Si utilizza mediante un tampone bianco e può essere applicato a mano, con ruota orbitale a bassi giri. Il risultato ottenibile utilizzando il prodotto dipende dall'entità del difetto da trattare e dalla meticolosità con cui viene eseguita l'applicazione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Prodotto specifico per il gres porcellanato lappato lucido di colore chiaro
- ✓ Conferisce un'ottima resistenza allo sporco
- ✓ Incrementa la lucentezza della superficie
- ✓ Mitiga esteticamente graffi, abrasioni, difetti e lievi opacizzazioni

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su: Gres porcellanato lappato lucido.
Specifico per materiali di colore chiaro.

RESA

NA

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto si applica mediante tampone bianco. Può essere applicato a mano o con ruota orbitale a basso numero di giri.

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie. In caso di superfici molto sporche, suggeriamo di effettuare una pulizia di profondità utilizzando il detergente **DEEP DEGREASER**
- Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Agitare energicamente il flacone per almeno 30 secondi prima dell'uso, e versare sulla porzione di superficie che si intende trattare un piccolo quantitativo di prodotto.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



- Cominciare a lavorare il prodotto strofinando con il tampone bianco ed esercitando pressione sul tampone. Realizzare movimenti circolari concentrici, avendo cura di trattare uniformemente tutta la superficie procedendo comunque per settori di ampiezza non eccessiva
- Continuare a strofinare il prodotto sulla superficie fino a che il composto non risulti completamente secco. Al termine dell'applicazione valutare il risultato raggiunto. Se necessario effettuare un'altra applicazione.
- Terminata la lavorazione, eliminare i residui di prodotto e risciacquare abbondantemente con acqua.

Tempi di asciugatura

Dopo aver accuratamente rimosso i residui e risciacquato con acqua, non occorre attendere oltre

Apertura al traffico

Dopo aver accuratamente rimosso i residui e risciacquato con acqua, è possibile aprire la superficie al traffico pedonale.

**PRODOTTI
COMPLEMENTARI**

Dopo il trattamento con **SHINE REPAIR LIGHT** mantenere pulita la superficie con il prodotto **FLOOR CLEANER**, detergente specifico per la pulizia quotidiana del gres porcellanato.

**INDICAZIONI E
RACCOMANDAZIONI**

- Prima di applicare il prodotto procedere ad una accurata pulizia del supporto
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su superfici opache o naturali
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

**PULIZIA DELLA
ATTREZZATURA**

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Crema
Colore:	Bianco
Odore:	Inodore
pH:	10 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	N.D.

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

**PERIODO DI
CONSERVAZIONE**

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 250 ml - 12 flaconi per scatola

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE

**SICUREZZA**

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 1.0 – 12/09/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%